

**«ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР ПО ОБЪЕКТАМ ПОВЫШЕННОЙ
ОПАСНОСТИ»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № RA.RU.27ЛХ16

Адрес: Российская Федерация, 677005, Республика Саха (Якутия), город Якутск,
улица Свердлова, дом № 5, корпус 1, телефон (4112) 225457, E-mail:
expro99@mail.ru

г. Якутск

«29» сентября 2016 г.

Акт № 126/16

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Смирновым Романом Анатольевичем и
Борисовым Русланом Анатольевичем

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО «Форпост СЛМ», электромеханика Бусыгина Дмитрия Васильевича
(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта:

ТСЖ «Энергетик», председателя Волощенко Оксаны Владимировны
(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53780-2010,
ГОСТ Р 53783-2010, ГОСТ Р 55964-2014

Регистрационный номер лифта: № 551 Я

Дата введения лифта в эксплуатацию: 19.09.2008г.

Адрес установки: РС(Я), г. Якутск, ул. Фёдора Попова, дом № 16/7, подъезд 1.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	Смирнов Роман Анатольевич (ФИО)
(дата проверки)	(подпись, штамп)

Таблица 2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	Постороннее оборудование в МП	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.2.2.	29.10.2016г.
2	Мусор в приямке	ГОСТ Р 53783-2010 приложение В, п.В.1	29.10.2016г.
3	Не работает аварийное освещение кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.6.15.2.	29.10.2016г.

Рекомендации

1. Собственнику лифта. Привести лифт в соответствие требованиям ТР ТС 011/2011 Приложение 1, до окончания срока службы лифта (Решение о принятии ТР ТС 011/2011 от 18.10.2011г. № 824 п.3.3)

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОЦЕНКЕ
СОТВ. ЛИФТОВ ТРЕБОВАНИЯМ
БЕЗОПАСНОСТИ Р.А. Смирнов
РОСС. RU 000-10-001-01131
подпись, штамп

/Смирнов Роман Анатольевич/
ФИО

/Борисов Руслан Анатольевич/
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

подпись

/Волощенко Оксана Владимировна/
ФИО

