

**«ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР ПО ОБЪЕКТАМ ПОВЫШЕННОЙ
ОПАСНОСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР**

Аттестат аккредитации № RA.RU.27JX16

Адрес: Российская Федерация, 677005, Республика Саха (Якутия), город Якутск,
улица Свердлова, дом № 5, корпус 1, телефон (4112) 225457, E-mail:
expro99@mail.ru

г. Якутск

«29» сентября 2016 г.

**Акт № 126/16
периодического технического освидетельствования лифта**

Мною, специалистом Смирновым Романом Анатольевичем и

Борисовым Русланом Анатольевичем

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО «Форпост СЛМ», электромеханика Бусыгина Дмитрия Васильевича

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта:

ТСЖ «Энергетик», председателя Волощенко Оксаны Владимировны

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53780-2010,
ГОСТ Р 53783-2010, ГОСТ Р 55964-2014.

Регистрационный номер лифта: № 552 Я

Дата введения лифта в эксплуатацию: 19.09.2008г.

Адрес установки: РС(Я), г. Якутск, ул. Фёдора Попова, дом № 16/7, подъезд 2.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
1		
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	Смирнов Роман Анатольевич (ФИО)

Таблица 2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	Отсутствует освещение в ЦУЛ	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.6.6.	29.10.2016г.
2	Не отрегулировано натяжное устройство	Руководство по эксплуатации	29.10.2016г.
3	Мусор в приемке	ГОСТ Р 53783-2010 приложение В, п.В.1	29.10.2016г.
4	Не работает аварийное освещение кабины	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.6.15.2.	29.10.2016г.

Рекомендации

1. Собственнику лифта. Привести лифт в соответствие требованиям ТР ТС 011/2011 Приложение 1, до окончания срока службы лифта (Решение о принятии ТР ТС 011/2011 от 18.10.2011г. № 824 п.3.3)



СПЕЦИАЛИСТ ПО ОЦЕНКЕ
СООТВ. ЛИФТОВ ТРЕБОВАНИЯМ
БЕЗОПАСНОСТИ Р. А. СМЕРНОВ
ПОДПИСЬ, ШТАМП


/Смирнов Роман Анатольевич/
ФИО

подпись

/Борисов Руслан Анатольевич/
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта



подпись

/Волощенко Оксана Владимировна/
ФИО